

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Привести в порядок свое рабочее место. Собрать отработанный инструментарий, провести его дезинфекцию и предстерилизационную очистку, сдать отработанное белье в прачечную.
- 5.2. Подготовить перевязочный материал для стерилизации и отнести его в централизованное стерилизационное отделение.
- 5.3. Если был контакт рук с хлорными препаратами, кожу обработать водным тампоном, смоченным 1% раствором гипосульфита натрия для нейтрализации остаточных количеств хлора.
- 5.4. После дезинфекции и очистки инструментария, разложить его по наборам согласно процедурного плана, с последующей стерилизацией укладок с инструментарием.
- 5.5. Снять санитарную одежду и повесить в шкафчик. Средства индивидуальной защиты необходимо обработать в соответствии с требованиями и убрать в отведенное для этого место. Вымыть руки и смягчить кожу рук кремами «Сестричка», «Идеал», «Янтарь».
- 5.6. Проверить все ли краны с водой выключены. Выключить электрооборудование. Выключить вентиляцию.
- 5.7. Произвести заключительную дезинфекцию стерильной зоны.
- 5.8. Выключить освещение.
- 5.9. Обо всех неисправностях сообщить заведующему отделением.

[Handwritten signature]

Подпись проводившего инструктаж

*Трунаров
И.В. ст. мс
Ильинский Н.В.*

Подпись студента

[Handwritten signature]

